

Calibração

DPI100 Manômetro Digital de Alta Exatidão



Manual de Usuário

MAN-DE-0001 PT-BR REV. 27

© Sensycal Instrumentos e Sistemas Ltda.

- PÁGINA EM BRANCO -

Anotações

Sumário

Introdução	 2
Objetivo	 2
Sobre o DPI100	 2
Convenções tipográficas	 2
Símbolos	 3
Documentos	R
relacionados	 J
Contato	 3
Segurança	 4
Instalação	 5
Verificação	 5
Bateria	 5
Conexão de pressão	 6
Operação	 7
Tela e botões	 7
Botões de operação	 8
Inicialização	 9
Ligar manômetro	 9
Auto-teste e erros	 10
Identificação do sensor	 11
Sequência de iniciali- zação completa	 12
Medição	 12
Medir pressão	 13
Medir temperatura	 13
Mudar unidade	 14
Estouro de medição	 15
Ativar tara	 16
Ativar filtro	 17
Ver máximo, mínimo e média	 17
Teste de vazamento	 20
Acessar teste	 20
Configurar teste	 20
Iniciar teste	 21

Cancelar teste	 21
Interpretar resultado	 22
Configurações	 22
Acessar configurações	 22
Navegar configurações	 23
Proteção por senha	 24
Senha (PSWORD)	 25
Trava (LOCK)	 25
Recuperação (RESET)	 26
Auto desligamento (AUT OFF)	 27
Proteção de Zero (Z PROT)	 28
Versão (VERSION)	 28
Bateria (BATTERY)	 28
Número de série (SERIAL)	 29
Ajuste/Trim de Pressão	 30
Equipamentos e con- dições	 30
Ajuste/Trim de zero	 31
Ajuste/Trim de dois pontos	 32
Manutenção	 36
Limpeza	 36
Bateria	 37
Calibração	 37
Especificações	 38

Introdução	As informações contidas neste documento se aplicam aos ma- nômetros digitais DPI100 desenvolvidos pela Sensycal®. Todos os componentes e processos envolvidos na fabricação de nossos produtos são submetidos a rigorosos critérios de qualidade, em conformidade com nossa certificação ISO 9001:2015.	
Objetivo	O objetivo desse documento é a manômetros digitais de alta exat como acessar e utilizar essas fun	presentar as funcionalidades dos tidão DPI100, e também explicar cionalidades corretamente.
	Qualquer pessoa que deseje utili primeiramente ler e entender as documento, especialmente as in seção "Segurança").	zar um manômetro DPI100 deve informações contidas nesse formações de segurança (veja a
Sobre o DPI100	O manômetro DPI100 possui alta exatidão e estabilidade, sendo uma referência ideal para a medição de pressão. Quando utili- zado em conjunto com geradores de pressão (bombas pneumá- ticas, bombas hidráulicas, entre outros), permite a calibração de transmissores e outros medidores de pressão com excelente exatidão.	
	O DPI100 indica a leitura de pressão através de uma tela LCD com luz de fundo configurável. Além de contar com mais de 20 unidades de pressão, o DPI100 também realiza medições de temperatura que podem ser indicadas em graus Celsius, graus Fahrenheit, ou Kelvin.	
	A operação básica do DPI100 é feita através de quatro bot função – tara, filtro, unidades e máximo/mínimo/teste de mento. Configurações adicionais podem ser realizadas atra um menu intuitivo.	
Convenções tipográficas	As seguintes convenções tipográficas foram utilizadas na elabo- ração deste documento:	
	Sequências de menus ou co- mandos envolvendo a intera- ção sequencial do usuário são representados em negrito, e cada etapa da sequência é se- parada por uma seta.	Acesse Settings → Battery → Level
	Botões ou símbolos presentes na interface de usuário são representados em negrito com nomes que os identificam entre colchetes.	Pressione [OK] para continuar

Botões físicos são representa- dos por desenhos que se asse- melham com aqueles utilizados na etiqueta dos botões ou pelo nome do botão em negrito entre chaves.	Aperte TARE para ativar ou de- sativar a função de tara Aperte {TARE} para ativar ou desativar a função de tara
A interação simultânea com dois ou mais botões é represen- tada pelos desenhos que repre- sentam suas etiquetas unidos por sinais de soma. A interação também pode ser representada pelos nomes dos botões em negrito entre cha- ves, unidos por sinais de soma.	Aperte FILT para definir o offset de zero do instrumen- to Aperte {TARE} + {FILT} para definir o offset de zero do ins- trumento

Símbolos

Os símbolos abaixo são utilizados ao longo desse documento para contextualizar as informações apresentadas.



•

Este símbolo é utilizado para indicar uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em lesões sérias ou morte.

Este símbolo é utilizado para indicar informações úteis, dicas, ou conhecimentos importantes para a instalação e operação do produto.

Documentos relacionados

• Guia de Início Rápido (quick start) do DPI100 (GIR-DE-0001)

Folha de Dados (datasheet) do DPI100 (DAS-DE-0001)

Contato

Para mais informações, entre em contato conosco:

SENSYCAL Instrumentos e Sistemas Avenida do Estado 4567 CEP: 03105-000 - São Paulo - SP Site: www.sensycal.com.br

Tel: +55 11 3275 0094 / +55 11 3271 8715 Email:vendas@sensycal.com.br / suporte@sensycal.com.br



Segurança

Antes de instalar e operar o DPI100, leia e entenda todas as informações relevantes. Isso inclui todos os protocolos de segurança do local de trabalho, normas de segurança gerais, e este documento.

O DPI100 deve ser utilizado apenas por profissionais qualificados. O usuário é responsável pelo transporte, armazenamento, instalação, operação e manutenção do manômetro.

Para mais informações sobre os limites de funcionamento do DPI100 e procedimentos de manutenção, veja as seções "Especificações" e "Manutenção".

Para prevenir incêndios, explosões e lesões:

- Utilize o produto apenas como especificado nesse documento.
- Não realize alterações no produto fora do escopo definido por esse documento. Isso irá invalidar a garantia do produto e poderá causar danos aos usuários e ao produto.
- A substituição de componentes pode comprometer o funcionamento do produto e causar lesões ao usuário.
- Não utilize o produto se ele operar de forma incorreta.
- Não utilize o produto se ele estiver alterado ou danificado.
- Se o produto for colocado em uma situação fora de seus limites de segurança, verifique se houve algum dano ao produto. Se necessário, retorne o produto para a Sensycal para análise e reparo.
- Evite qualquer ação que possa gerar uma carga eletrostática. Descargas eletrostáticas podem gerar explosões.
- Não abra o compartimento de baterias em atmosferas explosivas. Isso pode causar uma explosão.
- Baterias podem causar faíscas incendiárias. Instale ou troque baterias apenas em áreas seguras.



Instalação

Verificação

deu as informações contidas na seção "Segurança". Antes de realizar a instalação do DPI100, é necessário verificar a integridade do manômetro. A presença de gualquer uma das

condições abaixo é um indício de problemas que podem afetar o

Esta seção explica como preparar o DPI100 para ser utilizado.

Para iniciar essa seção, certifique-se de que você já leu e enten-

 Danos (deformações, perfurações e corrosão) no invólucro metálico do manômetro ou na conexão de pressão.

funcionamento do DPI100 e colocar o usuário em risco:

- Vazamento de líquidos ou fumaça vindo do interior do manômetro.
- Furos ou rasgos na membrana do manômetro.
- Fios saindo de dentro do invólucro do manômetro.

Caso uma ou mais dessas condições seja verificada, entre imediatamente em contato com a Sensycal.



 Não utilize o DPI100 caso ele apresentar qualquer uma das condições listadas acima.

Bateria

O DPI100 utiliza uma única bateria 9V (formato PP3 padrão) como fonte de alimentação.



 Baterias podem causar faíscas incendiárias. Instale ou troque baterias apenas em áreas seguras.

Para realizar a instalação da bateria:

- 1 Caso o DPI esteja ligado, pressione 🌓 para desligá-lo.
- 2 Remova a proteção de borracha até ter acesso ao compartimento de bateria na parte de trás do DPI100.
- **3** Abra a tampa do compartimento de bateria.
- 4 Se já houver uma bateria instalada, remova e descarte⁽¹⁾ a bateria usada.

5 Conecte a bateria ao terminal dentro do compartimento de bateria.



- Ao conectar a bateria ao terminal, verifique que os polos estão na posição correta.
- **6** Coloque a bateria dentro do compartimento e feche a tampa.
- 7 Cubra o invólucro do manômetro com a capa de borracha, certificando-se de que a capa esteja cobrindo as laterais e a parte traseira do invólucro.

⁽¹⁾Siga os procedimentos de descarte apropriados para a bateria usada.

Conexão de pressão



Não aperte o corpo do DPI100 ao rosquear o manômetro em um adaptador de pressão. Ao invés disso, utilize as faces do conector de pressão do manômetro.

Antes de conectar o manômetro a um adaptador de pressão, certifique-se de que o adaptador e as mangueiras utilizadas são compatíveis com a pressão que será aplicada.

Se a rosca da conexão de pressão utilizada for do tipo NPT, é necessário revestir a rosca com material selante (por exemplo, PTFE/"Teflon") para evitar vazamentos.

O torque máximo que pode ser aplicado à conexão de pressão depende do tipo de rosca utilizada, e deve ser observado para garantir a integridade da conexão de pressão.

Tipo de Rosca	Torque Máximo (N•m)
1/4" NPT	25
1/2" BSP	40
Outros tipos	20



- Apenas instale sistemas de alta pressão se você entende os procedimentos de segurança adequados.
- Verifique se o meio de pressão utilizado é compatível com o material da conexão de pressão do DPI100 (SAE 316L).

Operação

Esta seção explica como realizar as operações básicas do DPI100. Isso inclui ligar o manômetro e interpretar as informações de inicialização, realizar medições de pressão e temperatura, mudar as unidades utilizadas, utilizar a função de tara, realizar testes de vazamento, e outras operações.

Antes de ler essa seção, certifique-se de que você leu e entendeu a seção "Segurança", e de que os procedimentos contidos na seção "Instalação" foram seguidos.

Tela e botões

Para realizar a correta operação do DPI100, é necessário compreender as funções dos botões localizados na parte frontal do invólucro, assim como a organização das informações mostradas na tela do manômetro:



Como a figura acima mostra, os usuários podem interagir com o DPI100 através de seis botões localizados na parte frontal do manômetro.

Os quatro botões situados logo abaixo da tela LCD são os **botões de operação**. Esses botões permitem que o usuário acesse ou ative as funções do DPI100, sendo os botões mais utilizados durante a operação do manômetro. A funcionalidade de cada um desses botões varia dependendo do contexto de operação, e são descritas em mais detalhes na subseção "Botões de operação".

Abaixo dos botões de operação existem mais dois botões. O botão de fundo vermelho permite que o usuário ligue ou desligue o DPI100, enquanto o outro botão permite que o usuário ative a luz de fundo da tela.

A tela é dividida em quatro partes principais. Na linha superior da tela são mostrados os valores de medição de pressão ou temperatura. Em outros contextos, essa linha é utilizada para mostrar informações importantes, como o nome de itens do menu de configuração ou os valores de parâmetros de operação do DPI100.

No canto esquerdo abaixo da linha superior da tela estão localizados os ícones de função e status. O primeiro ícone da esquerda para a direita é o ícone de função. Ele é utilizado para identificar qual função do manômetro está ativada no momento (máximo, mínimo, tara, teste de vazamento). O segundo ícone da esquerda para a direita é o ícone de status. Ele é utilizado para indicar se o filtro de usuário está ativado, e também para alertar o usuário quando o nível de bateria estiver baixo.

À direita dos ícones de função e status está localizada a unidade de medição de pressão ou temperatura. No menu de configurações, essa região da tela é utilizada para mostrar as opções de interação do usuário.

Finalmente, o bar graph ou gráfico de barras está localizado na parte inferior da tela. A função do gráfico de barras é indicar a porcentagem da pressão medida em relação à faixa de medição do manômetro. Dessa forma, ele permite que os usuários identifiquem rapidamente se a pressão aplicada está próxima ou acima do limite superior de pressão suportado pelo DPI100.

Botões de operação Durante o funcionamento do DPI100, os usuários realizam a maioria das interações com o manômetro através dos botões de operação. Esses botões possuem funções diferentes dependendo do contexto de operação (tela de medição, menu de configurações, teste de vazamento) e do modo como são pressionados (dois botões pressionados ao mesmo tempo, um botão pressionado rapidamente, um botão pressionado continuamente).

> Na tabela abaixo descrevemos o funcionamento de cada um dos botões de operação quando acionados na tela de medição (ver seção "Medição"), na tela de teste de vazamento (ver seção

"Teste de vazamento"), e no menu de configurações (ver seção "Configurações").

Botão	Tela de Medição	Teste de Vazamento	Menu de Configurações
TARE {TARE}	Ativa ou desa- tiva a função de tara de pressão		Desce lista de configurações
FILT {FILT}	Ativa ou desa- tiva função de filtro de pres- são	Reduz tempo de teste em 1 segundo	Acessa item atual da lista de configura- ções
	Modifica unida- de de medição	Aumenta tem- po de teste em 1 segundo	Volta para tela de medição
{LEAK}	1º aperto: aces- sa função de máximo 2º aperto: aces- sa função de mínimo 3º aperto: acessa teste de vazamento	Inicia teste de vazamento Se teste de va- zamento já foi iniciado, cance- la teste Se teste já foi finalizado, re- torna para tela de medição	Sobe lista de configurações

Inicialização

Esta seção explica em detalhes cada etapa do processo de inicialização do DPI100.

Durante a inicialização, o DPI100 realiza testes para identificar e reportar possíveis problemas, e também mostra informações de identificação do sensor de pressão. Caso seja bem sucedido, o processo de inicialização termina no momento em que o manômetro acessa a tela de medição (veja a seção "Medição").

Ligar manômetro



Se a tela do manômetro permanecer desligada e não mostrar nenhuma informação após você realizar o procedimento descrito nesta seção, verifique se a bateria está conectada corretamente (veja a subseção "Bateria" da seção "Instalação").

Caso o problema persista mesmo após a instalação de novas baterias, entre em contato com a Sensycal.

Identificação do produto

O processo de inicialização do DPI100 começa no momento em que o manômetro é ligado.

Para ligar o manômetro, basta pressionar por ao menos um segundo o botão localizado na parte frontal do manômetro. Uma vez que o DPI100 for ligado, esse mesmo botão pode ser utilizado para desligá-lo.

Se o DPI100 estiver funcionando corretamente, as primeiras informações a serem mostradas na tela são o nome do fabricante e o nome do produto:

1s Identificação do fabricante





Auto-teste e erros

Logo após o DPI100 ser ligado, o firmware realiza testes para verificar a integridade eletrônica do DPI100, e tenta corrigir qualquer erro encontrado. Se um erro que impossibilita o correto funcionamento do manômetro for encontrado, uma mensagem de erro será mostrada depois da identificação do produto (ver seção "Ligar manômetro"):

Identificação do produto





ERR 20h NO SCOM

Cada mensagem de erro possui um código hexadecimal e uma breve descrição. Na figura acima, o código da mensagem mostrada é 20h, e sua descrição é "NO SCOM".

A tabela abaixo contém os códigos, descrições detalhadas e possível formas de resolver cada um dos erros de inicialização:

Código	Descrição Detalhada	Como resolver?
10h (MEM ER)	Erro de memória. Um erro na integrida- de da memória não volátil do DPI100 foi encontrado.	Desligue o manômetro e verifique a bateria conectada (seção "Ins- talação" - "Bateria"). Se possível, troque a bate- ria do manômetro.
		Se o problema persistir, entre em contato com a Sensycal.

Código	Descrição Detalhada	Como resolver?
11h (MEM NI)	Erro na inicialização da memória. Não foi possível veri- ficar que a memória	Desligue o manômetro, aguarde ao menos um minuto, e ligue o manô- metro novamente.
	esta micializada.	entre em contato com a Sensycal.
20h (NO SCOM)	Sem comunicação com sensor. Não foi possível identificar e comuni- car com o sensor de pressão.	Desligue o manômetro, aguarde ao menos um minuto, e ligue o manô- metro novamente. Se o problema persistir, entre em contato com a Sensycal.
21h (SMEM ER)	Erro na memória do sensor. O sensor de pressão foi identificado, mas ele indicou que há um erro em sua me- mória.	Desligue o manômetro, aguarde ao menos um minuto, e ligue o manô- metro novamente. Se o problema persistir, entre em contato com a Sensycal.
22h (S FAIL)	Falha no sensor. O sensor de pressão foi identificado, mas ele indicou uma falha que impede o seu funcionamento.	Desligue o manômetro, aguarde ao menos um minuto, e ligue o manô- metro novamente. Se o problema persistir, entre em contato com a Sensycal.

Identificação do sensor

Se nenhum problema crítico for encontrado durante os testes de integridade, o manômetro prossegue para a etapa de identificação do sensor:



Duas telas são mostradas durante a identificação do sensor. A primeira tela identifica o limite superior/máximo de pressão, enquanto a segunda tela identifica o limite inferior/mínimo de pressão.

As telas podem ser diferenciadas pela seta localizada no canto esquerdo no topo da tela. No caso do limite superior, a seta aponta para cima (\blacksquare), enquanto para o limite inferior a seta aponta para baixo (\blacksquare).

Além dos limites de pressão, essas telas informam ao usuário o tipo do sensor utilizado. Essa informação é transmitida através da letra ou das letras localizadas no canto inferior esquerdo da tela.

No exemplo acima, a tela mostra a letra 'g'. Isso significa que o sensor utilizado é do tipo manométrico. A tabela abaixo descreve como os diferentes tipos de sensores são identificados:

Identificação	Tipo do Sensor
9	Manométrico
а	Absoluto
s9	Manométrico Selado

Sequência de inicialização completa

Conforme explicado nessa seção, a sequência de inicialização do DPI100 consiste nas etapas de ligação do manômetro, identificação do fabricante e produto, auto-teste e identificação de erros, e identificação do manômetro.

A sequência completa de inicialização é ilustrada abaixo:



Medição

Esta seção explica como realizar medições de pressão e temperatura utilizando o DPI100. Também são explicadas as funcionalidades básicas relacionadas à medição de pressão e temperatura, como as funções de tara, mudança de unidade, máximo e mínimo.

Antes de ler essa seção, certifique-se de que você entendeu as informações contidas na seção "Inicialização", e que a o processo de inicialização do seu manômetro foi bem sucedido.

Medir pressão

Assim que o processo de inicialização do manômetro termina, a tela de medição é acessada. A tela de medição pode ser utilizada para mostrar tanto leituras de pressão quanto de temperatura (veja a seção "Medir temperatura" abaixo), mas por padrão leituras de pressão são mostradas.



Se a tela de medição estiver mostrando leituras de temperatura e você quiser ver leituras de pressão, pressione **FLT** + **WIT** para mudar o tipo de leitura mostrada.

Para mais informações, veja a seção "Medir temperatura".

Tela de medição com leitura de pressão



Como ilustrado na figura acima, os valores de leitura de pressão são mostrados na primeira linha da tela. Na segunda linha são mostrados os ícones de função e status ativados no momento (veja as seções "Ativar tara", "Ativar filtro", e "Ver mínimo e máximo") e a unidade de pressão utilizada. Finalmente, o gráfico de barras na parte inferior da tela mostra o valor da pressão lida como uma porcentagem da faixa de pressão do DPI100.

Caso a pressão medida ultrapasse o valor da pressão máxima de operação (veja a seção "Especificações"), um alerta aparecerá na tela:

Alerta de sobrepressão





Não opere o DPI100 em pressões acima do limite de operação do sensor utilizado. Isso irá danificar o DPI100 e poderá ferir o usuário.

Medir temperatura

Além de realizar medições de pressão com alta exatidão, o DPI100 também é capaz de realizar medições de temperatura, atualizadas a cada segundo. Para mostrar a leitura de temperatura, é primeiro necessário acessar a tela de medição (veja a seção "Medir pressão" acima). Caso a tela de medição esteja mostrando leituras de pressão, basta pressionar **{FILT} + {UNIT}** para mostrar as medições de temperatura:

Uma vez que a leitura de temperatura for acessada, basta pressionar **{FILT} + {UNIT}** novamente para retornar a mostrar a medição de pressão.





Se você modificar a tela de medição para mostrar as leituras de temperatura e desligar o DPI100, na próxima vez em que você ligar o manômetro ele irá mostrar a medição de temperatura ao invés da medição de pressão.

Isso acontece pois a configuração da variável mostrada na tela de medição (pressão ou temperatura) é salva na memória do manômetro.

Modificar unidade

O DPI100 permite que leituras de pressão sejam mostradas em mais de 20 unidades diferentes, e leituras de temperatura em 3 unidades diferentes (graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin).

Para modificar a unidade da variável mostrada na tela de medição, basta pressionar unit:



As unidades são organizadas em uma lista circular. Isto é, se o DPI100 estiver utilizando a unidade 'bar' e você pressionar unit repetidamente, a unidade será modificada até voltar à unidade 'bar' que estava sendo utilizada inicialmente.

Unidade	Legenda	Fator de Conversão (bar)
bar	bar	1.00000
mbar	mbar	1000.000
psi	psi	14.50377
MPa	MPa	0.100000
kPa	kPa	100.0000
hPa	hPa	1000.000
Pa	Pa	100000.0
kgf/m ²	kgm2	10197.16
kgf/cm ²	kgcm2	1.019716
gf/cm ²	gcm2	1019.716
psf	psf	2088.543
mHg @ 0 °C	mHg	0.7500627
inHg @ 0 °C	inHg	29.53003
cmHg @ 0 °C	cmHg	75.00627
mmHg @ 0 °C	mmHg	750.0627
mH ₂ O @ 4 °C ⁽¹⁾	mH4O	10.19716
ftH ₂ O @ 4 °C ⁽¹⁾	ftH4O	33.45526
inH ₂ O @ 4 °C ⁽¹⁾	inH4O	401.4631
cmH ₂ O @ 4 °C ⁽¹⁾	cmH4O	1019.716
mmH ₂ O @ 4 °C ⁽¹⁾	mmH4O	10197.16
mH ₂ O @ 20 °C	inH2O	10.21552
ftH ₂ O @ 20 °C	ftH2O	33.51547
inH ₂ O @ 20 °C	inH2O	402.1857
cmH ₂ O @ 20 °C	cmH2O	1021.552
mmH ₂ O @ 20 °C	mmH2O	10215.52
Torr	Torr	750.0627
atm	atm	0.9869233

As unidades de pressão disponíveis, na ordem em que podem ser acessadas no DPI100 (versão 2.06.00 e superior) são:

 $^{(1)}$ Presumindo que a massa específica da água a 4 °C e submetida a uma pressão barométrica de 101325 Pa é igual a 1,000000 x 10³ kg/m³

Estouro de medição

Ção O estouro de medição ocorre quando o valor de pressão medido pelo manômetro é muito grande e não pode ser mostrado por completo por conta da limitação de dígitos da tela do equipamento. Para sinalizar o estouro de medição, a mensagem OVER é mostrada na parte superior da tela, mantendo a indicação da unidade atual do equipamento na parte inferior. A ocorrência do estouro de medição não significa que houve a aplicação de sobrepressão no manômetro (veja a seção "Medir pressão"), mas apenas que o valor da pressão medida não pode ser indicada por completo. A causa principal do estouro de medição é a seleção de uma unidade de pressão incompatível com a faixa de pressão na qual o equipamento está sendo utilizado.

Por exemplo, para medir uma faixa de 1000 bar na unidade Pascal seria necessário indicar o valor de 100 000 000 Pa, equivalente a 1000 bar. No entanto, como a tela do DPI100 pode apenas indicar 7 dígitos, esse valor não pode ser mostrado por completo, e quando a pressão medida superar 9 999 999 Pa (99.99999 bar), ocorrerá o estouro de medição.

Para corrigir o estouro de medição, basta reduzir a pressão aplicada no manômetro ou utilizar uma unidade de medição mais adequada à faixa de pressão.

Ativar tara O DPI100 possui uma funcionalidade de tara de pressão, acessível através do botão TARE. Essa funcionalidade pode ser utilizada para criar um deslocamento (ou offset) na leitura de pressão do manômetro:



Como podemos observar na figura acima, o ícone **1** indica se a tara está ativada. Não é possível utilizar a função de tara para medição de temperatura.

O valor de pressão lido no momento em que ativamos a tara é gravado e subtraído das próximas leituras de pressão - ou seja, um deslocamento na leitura é criado. No exemplo acima, a leitura de pressão no momento em que a tara foi ativada era de 3,5 bar, e portanto, uma leitura de 10 bar será mostrada como **10 bar - 3,5 bar = 6,5 bar**.



A tara é ignorada no cálculo da porcentagem da pressão, indicada através do gráfico de barras.

A tara também é ignorada pelo DPI100 no alerta de sobrepressão (veja a seção "Medir pressão").

Isso é feito para evitar que o usuário acidentalmente aplique pressões superiores ao limite do sensor e danifique o DPI100. Para desativar a tara, basta apertar o botão TARE novamente.



A configuração de tara não é gravada na memória do DPI100.

Isso significa que se você ativar a função de tara e desligar o DPI100, na próxima vez em que ele for ligado a tara estará desativada.

Ativar filtro

A função de filtro de pressão do DPI100 é ativada através do botão FLT. O filtro de pressão ajuda a reduzir oscilações na leitura de pressão do DPI100, aumentando a estabilidade da medição:



Como ilustrado na figura acima, a ativação do filtro é indicada pelo ícone .

Para desativar o filtro, basta pressionar **FUT** novamente.



O tempo de resposta da medição de pressão do manômetro aumenta quando você ativa o filtro.

Ou seja, apesar de eliminar oscilações indesejáveis, o filtro também irá fazer com que mudanças reais na pressão aplicada demorem mais tempo para serem indicadas.



A configuração de filtro de pressão não é gravada na memória do DPI100.

Isso significa que se você ativar a função de filtro e desligar o DPI100, na próxima vez em que ele for ligado o filtro estará desativado.

Ver máximo, mínimo e média

Durante o seu funcionamento, o DPI100 registra os valores máximos, mínimos e a média das medições de pressão e temperatura. Podemos ver o máximo, mínimo e média registrados pelo manômetro, através do botão 🗪:



Como ilustrado na figura acima, ao pressionarmos w uma vez na tela de medição, seja a variável mostrada pressão ou temperatura, veremos o registro do valor máximo daquela variável. O ícone (uma seta apontando para cima) no canto esquerdo da tela indica que o valor mostrado é o máximo lido.

Ao pressionarmos 🐼 mais uma vez, poderemos acessar o valor mínimo de pressão ou temperatura, indicado pelo ícone 두 (uma seta apontando para baixo). Finalmente, ao pressionarmos 🐼 mais uma vez, o valor da média da variável será mostrado, indicada pelo ícone M (a letra 'm').



No caso do máximo, mínimo e média de pressão, o gráfico de barras mostrará a porcentagem do valor em relação à faixa de pressão do manômetro, conforme ilustrado na figura acima.



Os valores de mínimo, máximo e média registrados levam em conta a tara de pressão (veja a seção "Ativar tara").

Nas telas de mínimo, máximo e média podemos utilizar normalmente as funcionalidades descritas nas seções anteriores, como mudança de unidade e ativação de filtro de pressão:



Além disso, podemos resetar o registro de mínimo, máximo ou média pressionando **{TARE} + {FILT}** na tela de mínimo, máximo ou média:

Máximo de temperatura
em graus CelsiusResetar máximoMáximo de temperatura
resetado35.0
• °CImage + ferrCLEAR
MAXImage - CMínimo de temperatura
em graus CelsiusResetar mínimoMínimo de temperatura
resetadoMínimo de temperatura
resetado25.0
• Image + ferrImage + ferrCLEAR
• Image + ferrMínimo de temperatura
resetado

Quando pressionamos **{TARE} + {FILT}**, o registro de máximo, mínimo ou média é apagado e substituído pelo valor atual da variável. No exemplo acima, o valor máximo de temperatura registrado era de 30 graus Celsius. No momento em que pressionamos **{TARE} + {FILT}**, esse valor é substituído por 26 graus Celsius, que corresponde à temperatura medida naquele momento. A mesma lógica se aplica para o reset do valor mínimo e médio.



Os registros de máximo, mínimo e média não são gravados na memória do DPI100.

Isso significa que os valores máximo, mínimo e médio de pressão e de temperatura são resetados toda vez que o manômetro é desligado.

Uma vez que acessamos as telas de mínimo, máximo e média, podemos retornar à tela de medição pressionando 🕵. No caso da medição de temperatura, basta apertar esse botão uma única

vez na tela de registro de mínimo. No caso da medição de pressão, teremos que acessar a tela de teste de vazamento antes de retornar à tela de medição (veja a seção "Teste de vazamento").

Teste de vazamento

Com o DPI100, você pode realizar testes de vazamento de pressão com tempo configurável. Esta seção explica como acessar, configurar e interpretar os resultados da função de teste de vazamento do DPI100.

Para acessar a tela de teste de vazamento, é necessário primeira-Acessar teste mente acessar a tela de medição de pressão. Depois disso, pressionamos o botão **{LEAK}** quatro vezes seguidas:

Leitura de pressão



Ver máximo

Ver mínimo

Mensagem de acesso

ao teste de vazamento

FAK

Ver média









Tela de configuração de teste de vazamento



Como ilustrado na figura acima, o ícone 📙 é utilizado para indicar que estamos na tela de teste de vazamento.

551

Configurar teste

O tempo de teste em segundos é indicado na linha superior da tela de configuração.

Podemos definir a duração do teste de vazamento entre 1 e 999 segundos (aproximadamente 17 minutos) através dos botões **{FILT}** e **{UNIT}**:



Tela de configuração de teste de vazamento

Reduzir tempo de teste



Tela de configuração de teste de vazamento



Aumentar tempo de teste



Tela de configuração de teste de vazamento



Tela de configuração de teste de vazamento





Ao apertarmos **FLT** ou **UNIT** na tela de configuração do teste de vazamento, o tempo de teste será modificado em um segundo.

Para modificar o tempo de teste mais rapidamente, aperte continuamente um desses botões.

Iniciar teste Depois que definimos o tempo do teste de vazamento, podemos iniciar o teste pressionando 🗪:



Assim que o teste é iniciado o tempo de teste mostrado na linha superior da tela entra em contagem regressiva. Os ícones de incremento e decremento do tempo de teste desaparecem da linha inferior, e o ícone de início (\cdots) é substituído pelo ícone de cancelamento (\cdots).

Cancelar teste

Em qualquer momento durante o andamento do teste de vazamento, podemos cancelar o teste e retornar para a tela de medição. Para cancelar o teste, basta pressionar o botão **{LEAK}**:



Interpretar resultado

Assim que a contagem regressiva do tempo chega em zero (veja a seção "Iniciar teste"), o DPI100 mostra o resultado do teste de vazamento:



O valor mostrado no final do teste de vazamento corresponde à diferença entre a pressão no final do teste de vazamento e a pressão no início do teste. Ou seja,

Resultado = Pressão Final - Pressão Inicial

sendo resultados negativos indicativos de quedas ou vazamentos de pressão, e resultados positivos indicativos de aumentos de pressão.

No exemplo da figura acima, o resultado foi de **-1.520 bar**. Isso significa que durante a execução do teste houve uma queda de **1.520 bar** na medição de pressão feita pelo DPI100. Considerando esse valor em conjunto com o tempo de teste, é possível calcular a taxa de vazamento do loop de pressão ao qual o manômetro está conectado.

Configurações

Além das funções de operação já descritas (veja a seção "Operação"), o DPI100 possui funções de configuração mais avançadas que permitem que você modifique o funcionamento do manômetro. O DPI100 também disponibiliza informações sobre o seu estado que podem auxiliar na resolução de problemas.

Esta seção explica quais são essas configurações e informações, como acessá-las e como modificá-las.

Acessar configurações

Para acessar o menu de configurações do DPI100, basta pressionar **{TARE} + {FILT} + {UNIT}** na tela de medição:



Mensagem de acesso às configurações



Menu de configurações



Navegar configurações

As funções de configuração e informações de estado do DPI100 são organizados em um menu. Você pode usar os botões tare e para descer ou subir, respectivamente, a lista de configurações mostrada no menu:



Podemos acessar a função de configuração ou informação selecionada pressionando **FILT**:



Finalmente, podemos retornar para a tela de medição pressionando o botão um:

Menu de configurações



Sair do menu de configurações

UNIT

Mensagem de retorno à tela de medição Tela de medição



A tabela abaixo descreve as funções do DPI100 na ordem em que aparecem no menu de configurações:

Nome	Тіро	Descrição
ADJUST	Ajuste/ Calibração	Ajuste de pressão em dois pontos.
	s	Permite que a leitura de pressão do manômetro seja ajustada usando dois valores de referência de pressão (veja a seção "Ajuste/ Trim de pressão").

Nome	Тіро	Descrição
PSWORD	Configuração	Senha.
		Permite que a senha de usuário seja modificada.
LOCK	Configuração	Trava.
		Permite ativar ou desativar a trava do DPI100.
RESET	Configuração	Recuperação.
		Permite resetar a memória do DPI100 e retornar o DPI100 às con- figurações.
AUT OFF	Configuração	Auto-desligamento.
		Permite ativar ou desativar a con- figuração de auto-desligamento do DPI100.
Z PROT	Configuração	Proteção de zero
		Permite ativar ou desativar a pro- teção de ajuste ou trim de zero do DPI100.
VERSION	Informação	Versão.
		Mostra a versão do firmware do DPI100.
BATTERY	Informação	Bateria.
		Mostra as informações de bateria do DPI100, como nível em por- centagem, voltagem e status da bateria.
SERIAL	Informação	Número de série.
		Mostra o número de série do ma- nômetro DPI100.

Proteção por senha

Todas as funções de configuração ou ajuste do DPI100 (veja a tabela acima) são protegidas por uma senha de usuário. A senha de usuário possui quatro dígitos, e seu valor padrão de fábrica é **0000**. Essa senha pode ser modificada, como explicado na seção "Senha (psword)".

Antes de acessar qualquer configuração ou ajuste a partir do menu de configurações, você precisará confirmar a sua senha para garantir que apenas os indivíduos autorizados realizem modificações no DPI100. A figura a seguir ilustra a tela de confirmação de senha.



Conforme a figura acima ilustra, a senha entrada pelo usuário é mostrada na linha superior da tela de confirmação de senha. Para modificar a senha entrada, é preciso selecionar um dígito utilizando o botão wm. O dígito selecionado pode ser diferenciado por uma linha piscante abaixo dele. Para reduzir ou aumentar o valor do dígito selecionado, utilize os botões referenciarespectivamente. Por fim, para confirmar a senha entrada, basta pressionar o botão fut.

Caso a senha entrada esteja incorreta, uma mensagem de erro será mostrada na tela, e o acesso à função de configuração selecionada não será permitido.

A função de senha é a primeira função de configuração acessível no menu de configurações. Essa função permite que você modifique a senha de proteção do DPI100 (veja a seção "Proteção por senha").

Para realizar a modificação da senha de proteção:

- 1 Acesse o menu de configurações do DPI100.
- 2 Selecione a opção **PSWORD**.
- **3** Entre sua senha atual para ter acesso à essa função.
- 4 Entre a sua nova senha.
- **5** Entre a nova senha outra vez para confirmar a mudança de senha.

Se a senha inserida na etapa 5 não for idêntica à senha da etapa 4, a mudança de senha será cancelada e você retornará ao menu de configurações.

A função de trava permite que você bloqueie as funções de operação do DPI100 (veja a seção "Operação"). Mais especificamente, quando a trava está ativada, **não é possível**:

- Modificar a variável mostrada na tela de medição.
- Mudar a unidade de medição.

Senha (PSWORD)

Trava

(LOCK)

- Mudar o estado de ativação das funções de filtro e tara.
- Ver o máximo ou o mínimo da variável mostrada.
- Acessar a função de teste de vazamento.

Se você tentar realizar qualquer uma das operações acima com a trava ativada, a seguinte mensagem será mostrada:



A função de trava é útil para garantir que o DPI100 mantenha uma mesma configuração (variável mostrada, unidade, estado de tara e filtro) que só poderá ser modificada por pessoas com acesso à senha de usuário (veja a seção "Proteção por senha").

Para ativar ou desativar a função de trava:

- 1 Acesse o menu de configurações do DPI100.
- **2** Selecione a opção **LOCK**.
- **3** Entre a senha de usuário para ter acesso à essa função.
- 4 Escolha o modo de trava (ON ativada, OFF desativada).
- **5** Pressione **{FILT}** para selecionar modo de trava.
- 6 Pressione **{FILT}** novamente para confirmar, **{UNIT}** para retornar para a etapa 4, ou **{TARE}** para cancelar e voltar para o menu de configurações.



A configuração de trava é salva na memória do DPI100.

Isso significa que quando o DPI100 é desligado e ligado novamente, o modo de trava selecionado anteriormente se mantém.

Recuperação (RESET)

Em algumas situações, é desejável recuperar ou restaurar as configurações de fábrica do DPI100 para corrigir algum erro de configuração.

A função de recuperação nos permite retornar todas as configurações e ajustes do DPI100 para seus valores de fábrica. Para utilizar essa função:

- 1 Acesse o menu de configurações do DPI100.
- 2 Selecione a opção **RESET**.
- 3 Entre a senha de usuário para ter acesso à essa função. Você também pode utilizar a senha de recuperação (4567) caso tenha perdido a senha de usuário.
- Uma mensagem de confirmação será mostrada. Para confir-4 mar a recuperação, pressione **{FILT}**. Para cancelar pressione {UNIT}.
- Após a confirmação, o DPI100 irá reiniciar. Não desligue o 5 manômetro durante a reinicialização para garantir que a recuperação seja feita corretamente.

As configurações restauradas pela função de recuperação incluem:

- Senha de usuário (veja a seção "Proteção por senha").
- Estado de trava (veja a seção "Trava (LOCK)").
- Configuração de auto-desligamento (veja a seção "Auto-desligamento (AUT OFF)").
- Ajuste de zero (veja a seção "Ajuste/Trim de zero").
- Ajuste de dois pontos (veja a seção "Ajuste/Trim de dois pontos").

Por padrão, o DPI100 desliga automaticamente em 20 minutos se nenhuma tecla for pressionada. No entanto, é possível configurar o DPI100 para permanecer ligado indefinidamente mesmo se nenhuma tecla for pressionada.

Para mudar a configuração de auto-desligamento:

- 1 Acesse o menu de configurações do DPI100.
- Selecione a opção AUT OFF. 2
- 3 Entre a senha de usuário para ter acesso à essa função.
- Escolha o modo de auto-desligamento (**ON** auto-desliga-4 mento ativado, **OFF** - auto desligamento desativado).
- 5 Pressione **{FILT}** para selecionar modo de auto-desligamento.
- Pressione **{FILT}** novamente para confirmar, **{UNIT}** para re-6 tornar para a etapa 4, ou **{TARE}** para cancelar e voltar para o menu de configurações.

Autodesligamento (AUT OFF)

Proteção de Zero (Z PROT)

ODPI100 possui um dispositivo de proteção que não permite que o ajuste ou trim de zero (veja a seção "Ajuste/Trim de zero") seja utilizado se a pressão lida for relativamente distante de zero. No entanto, é possível configurar o DPI100 para ativar ou desativar essa proteção.

Para mudar a configuração de proteção de zero:

- 1 Acesse o menu de configurações do DPI100.
- 2 Selecione a opção Z PROT.
- **3** Entre a senha de usuário para ter acesso à essa função.
- **4** Escolha o modo de proteção (**ON** proteção ativada, **OFF** proteção desativada).
- **5** Pressione **{FILT}** para selecionar o novo modo de proteção de zero.
- 6 Pressione **{FILT}** novamente para confirmar, **{UNIT}** para retornar para a etapa 4, ou **{TARE}** para cancelar e voltar para o menu de configurações.

Versão (VERSION)

No menu de configurações do DPI100 podemos verificar a versão do firmware do manômetro. Para acessar essa informação:

- 1 Acesse o menu de configurações do DPI100.
- 2 Selecione a opção VERSION.
- **3** A versão do DPI100 será mostrada. Para voltar para o menu de configurações, basta pressionar qualquer botão.

A versão do firmware é mostrada no seguinte formato:



Bateria (BATTERY)

O DPI100 disponibiliza informações sobre o estado da bateria utilizada para alimentá-lo. Essas informações podem ser acessadas da seguinte forma:

- 1 Acesse o menu de configurações do DPI100.
- 2 Selecione a opção BATTERY.

Ao selecionar a opção **BATTERY**, você será levado para um novo menu com três itens: **LEVEL**, **VOLTAGE**, e **STATUS**. A navegação nesse menu é feita da mesma forma que no menu de configurações (veja a seção "Navegar configurações").

O item **LEVEL** nos mostra a porcentagem de carga da bateria:



O item **VOLTAGE** nos mostra tensão aproximada fornecida pela bateria:



Finalmente, o item **STATUS** mostra o estado de leitura da bateria:



Se o estado de leitura da bateria estiver normal, a mensagem **BATTERY OK** será mostrada.

Para retornar ao menu de informações da bateria após acessar uma dos itens descritos acima, basta pressionar qualquer botão de operação do DPI100 (isto é, qualquer um dos botões **{TARE}**, **{FILT}**, **{UNIT}** ou **{LEAK}**).

No menu de configurações do DPI100 podemos verificar o número de série do manômetro, composto por 12 dígitos.

Para acessar essa informação:

Número de Série (SERIAL)

- 1 Acesse o menu de configurações do DPI100.
- 2 Selecione a opção SERIAL.
- **3** O número de série do DPI100 será mostrado. Para voltar para o menu de configurações, basta pressionar qualquer botão.

O número de série é mostrado no seguinte formato:



Ajuste/ Trim de Pressão

Esta seção descreve quais são as funções disponíveis para a realização de ajustes de pressão e como utilizá-las corretamente para corrigir a leitura de pressão dos manômetros DPI100 e manter suas leituras exatas.

> Os ajustes descritos nesta seção interferem em qualquer calibração realizada no manômetro. Utilize essas funções com cautela e apenas nas condições descritas nesse manual.



Caso necessário, restaure o DPI100 às configurações de fábrica (seção "Recuperação"). Isso permitirá que ajustes de pressão incorretos sejam apagados e substituídos pelos ajustes padrão de fábrica.

Para realizar calibrações precisas, rastreáveis e acreditadas, entre em contato com a Sensycal (veja a seção "Contato").

Equipamentos e condições

Para realizar ajustes de pressão com exatidão no DPI100, você precisa:

- Utilizar um padrão de pressão (primário ou secundário) com uma exatidão de no mínimo 0,025% da faixa do manômetro que será ajustado. Isso irá garantir que os efeitos do erro de medição do padrão na exatidão do manômetro DPI100 sejam irrisórios.
- Realizar o ajuste de pressão em um ambiente com temperatura controlada em 20 ±3°C (68 ±5°F) para reduzir os efeitos da temperatura na medição do sensor de pressão.

Ajuste/Trim de zero

O ajuste ou trim de zero é um ajuste ou deslocamento fixo na curva do sensor de pressão. Ou seja, com o ajuste de zero é possível subtrair ou somar um valor constante a todas as medições do manômetro.

O efeito do ajuste de zero é ilustrado a seguir:



O ajuste de zero funciona de modo similar à função de tara (veja a seção "Ativar tara"). No entanto, ao contrário da função de tara, o ajuste de zero é gravado na memória do manômetro, e por isso se mantém após o DPI100 ser desligado.

Além disso, ao contrário da função de tara, ajustes de zero podem ser rejeitados caso a pressão lida pelo sensor seja muito acima ou muito abaixo de zero (veja a seção "Proteção de zero").



O ajuste de zero é útil para compensar efeitos devidos à posição em que o manômetro é instalado, e por isso deve ser realizado na posição de trabalho do DPI100.



O ajuste de zero só pode ser realizado em sensores de pressão do tipo manométrico ou manométrico selado. **Sensores do tipo absoluto não permitem o ajuste de zero**. Para realizar o ajuste de zero:

- 1 Acesse a tela de medição de pressão do DPI100 (veja a seção "Medir pressão").
- 2 Garanta que a pressão aplicada no manômetro é zero.

Isso é extremamente importante, pois a pressão aplicada no manômetro quando o ajuste de zero for feito se tornará o novo zero da medição de pressão.

- 3 Pressione {TARE} + {FILT}.
- 4 Pressione **{TARE}** para confirmar o ajuste de zero, ou **{LEAK}** para cancelar
- **5** Caso o ajuste seja bem sucedido, a mensagem **ZERO VALUE** será mostrada.





O ajuste de zero pode ser restaurado para o seu valor de fábrica através da função de recuperação (veja a seção "Recuperação (RESET)").

Ajuste/Trim de dois pontos

O ajuste de dois pontos, também conhecido como ajuste de sensor (ou sensor trim), permite que você linearize a leitura pressão do manômetro.

Como o nome indica, dois pontos de referência são necessários para realizar o ajuste de sensor: o ponto inferior (também chamado de **zero**) e o ponto superior (chamado de **span**).

No ajuste de dois pontos, o valor inferior é aplicado primeiro. Ele é utilizado para definir o deslocamento da curva de pressão do manômetro, de modo similar ao ajuste de zero. Em seguida o valor superior é aplicado, sendo utilizado para definir o ganho (ou a inclinação) da curva de pressão.

O efeito do ajuste de dois pontos é ilustrado abaixo:

Como podemos observar, a curva de pressão é alterada de forma que nos pontos inferior e superior a indicação do manômetro seja igual à referência de pressão utilizada para ajustar o manômetro. Nos outros pontos, a indicação de pressão do manômetro é linearizada pela reta que passa entre os pontos inferior e superior.





O ponto de pressão inferior deve ser menor que o ponto superior. Além disso, é recomendável que os pontos estejam o mais distantes possível dentro da faixa de pressão na qual o DPI100 será utilizado para garantir um ajuste melhor.



Quando o ajuste de dois pontos é realizado, o ajuste de zero (veja a seção "Ajuste/Trim de zero") é restaurado para a sua configuração de fábrica.

No entanto, você pode realizar o ajuste de zero depois do ajuste de dois pontos para obter uma correção adicional na curva de pressão do DPI100. Para realizar o ajuste de dois pontos no DPI100:

Etapa 1 - Exercício do Sensor

Para reduzir efeitos de histerese, é necessário realizar um procedimento de 'exercício' do sensor de pressão antes de realizar o ajuste de dois pontos.

- 1 Começando do zero de pressão, aumente a pressão aplicada gradualmente (incrementos de no máximo 20% da faixa) até chegar ao limite superior da faixa de pressão manômetro.
- 2 Reduza a pressão aplicada gradualmente (decrementos de no máximo 20% da faixa) até chegar à pressão mínima da faixa do manômetro ou a um valor próximo da pressão mínima.
- **3** Repita as etapas **1** e **2** mais duas vezes.

Etapa 2 - Ajuste

Após o exercício do sensor, você pode prosseguir para a etapa de ajuste, onde você irá aplicar dois pontos de pressão e informará ao manômetro quais foram os valores aplicados.

- 4 Acesse o menu de configurações do DPI100 (veja a seção "Configurações").
- **5** Selecione a opção **ADJUST**.
- 6 Entre a senha de usuário para ter acesso à essa função.
- 7 Aplique a pressão correspondente ao ponto inferior que será utilizado para o ajuste.
- 8 Entre o valor de pressão do ponto inferior no DPI100.

Você pode diminuir ou aumentar o valor de pressão utilizando os botões **{TARE}** e **{LEAK}**, respectivamente. Você pode também mudar a unidade de pressão utilizada para entrar o valor de pressão pressionando o botão **{UNIT}**.

- **9** Pressione **{FILT}** para selecionar o valor de pressão do ponto inferior.
- **10** Uma tela de confirmação será mostrada. Para confirmar o valor de pressão do ponto inferior, pressione **{FILT}**.

Depois de confirmar o valor do ponto inferior, você será levado para a tela de seleção do valor de pressão do ponto superior.

Para voltar para a tela de seleção do valor de pressão, pressione **{UNIT}**. Para cancelar o procedimento de ajuste e retornar ao menu de configurações, pressione **{LEAK}**.



seleção

Caso o valor de pressão medido seja muito menor que o valor de pressão informado pelo usuário, o DPI100 mostrará a mensagem **APPLIED TOO LOW** ('aplicado muito baixo'), e retornará para a tela de seleção de pressão (etapas **8** e **12**).

Caso o valor de pressão medido seja muito maior que o valor de pressão informado pelo usuário, o DPI100 mostrará a mensagem **APPLIED TOO HI** ('aplicado muito alto') e retornará para a tela de seleção de pressão.



O ajuste de dois pontos pode ser restaurado para a sua configuração de fábrica através da função de recuperação (veja a seção "Recuperação (RESET)").

Manuten-	Esta seção descreve os procedimentos de manutenção do DPI100.					
ção	Os pro cor	Os procedimentos descritos nesta seção devem ser seguidos para prolongar a vida útil dos manômetros DPI100 e garantir o seu correto funcionamento ao longo do tempo.				
Limpeza	Par	a realizar a limpez	a do DPI100:			
	1	Remova o DPI100) de qualquer tipo de conexão de pressão.			
	2	Desligue o DPI100 pressionando o botão 🅕.				
	3	Certifique-se de c está fechado e de está exposta.	que o compartimento de bateria do DPI100 e que nenhuma conexão elétrica do DPI100			
	4	Limpe o manômetro com um pano macio umedecido.				
			A limpeza imprópria do DPI100 pode danificar o manômetro e colocar em risco o usuário.			
		A	 Não utilize materiais abrasivos para limpar o DPI100. 			
		CUIDADO!	 Não esfregue objetos pontudos ou ásperos na superfície do DPI100. 			
			 Não derrame qualquer tipo de líqui- do sobre o DPI100. 			

5 Se necessário, seque o DPI100 com um pano macio.

Bateria

Quando o nível de bateria do DPI100 estiver baixo, o ícone **i** piscará na tela de medição para indicar que é necessário realizar a troca da bateria do manômetro:

Aviso de bateria baixa



Para trocar a bateria do DPI100, siga o procedimento descrito na subseção "Bateria" da seção "Instalação".

Calibração



CAL 0705

Nós recomendamos que você envie o seu manômetro para a Sensycal em intervalos regulares de um ano para que ele seja recalibrado. Para solicitar uma recalibração, entre em contato conosco (veja a seção "Contato").

O Laboratório Sensycal de Metrologia é acreditado pela ISO/IEC 17025:2017 pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro sob o número 705 para realizar calibrações com incertezas baixíssimas.

A etiqueta de calibração é colocada na parte traseira dos manômetros DPI100, sob a proteção de borracha. Essa etiqueta informa o número do certificado, identificação do equipamento, a data de calibração e um campo para o cliente inserir a data da próxima calibração.



Especificações

Sensor						
Faixas de pressão						
		-0,5 0,5	-1 2	-1 3	-1 7	
		-1 10	-1 20	-1 25	-1 30	
	bar g	-1 40	-1 60	-1 70	0 100	
Manométrico (G)		0 200	0 400	0 600	0 700	
		0 1000	Outras faixas sob consulta			
	psi g	-7 7	-14,5 30	-14,5 45	-14,5 100	
		-14,5 150	-14,5 300	-14,5 375	-14,5 450	
		-14,5 600	-14,5 900	-14,5 1000	-14,5 1000	
		0 3000	0 6000	0 9000	0 10000	
		0 15000	Outras faixas sob consulta			
		02	0 3	0 7	0 10	
		0 20	0 25	0 30	0 40	
	bar a	0 60	0 70	0 100	0 200	
		0 400	0 600	0 700	0 1000	
		Outras faixas sob consulta				
ADSOLUTO (A)		0 30	0 45	0 100	0 150	
		0 300	0 375	0 450	0 600	
	psi a	0 900	0 1000	0 1500	0 3000	
		0 6000	0 9000	0 10000	0 15000	
		Outras faixas sob consulta				
Sobrepressão						
Pressão máxima de	operação	1,1 × FE				
Pressão de ruptura		FE < 1000 bar : 2 x FE		FE < 15000 psi : 2 x FE		
		FE ≥ 1000 bar : 1200 bar		FE ≥ 15000 psi : 17500 psi		
Exatidão						
Classe A5		± 0,05 % FE (fundo de escala)				
Classe A4		± 0,1 % FE (fundo de escala)				
Resolução		FE < 1 bar: 0,00001 bar FE < 10 psi: 0,0001 psi			0001 psi	
		FE < 10 bar: 0,0001 bar		FE < 100 psi: 0,001 psi		
		FE < 100 bar: 0,001 bar		FE < 1000 psi: 0,01 psi		
		FE < 1000 bar: 0,01 bar		FE < 10000 psi: 0,1 psi		
		FE > 1000 bar: 0,1 bar		FE > 10000 psi: 1 psi		
Compensação de temperatura						
Faixa		0 50 °C				
Тіро		Polinomial com 16 coeficientes				
Conexão de press	ão	,				

Padrao	1/4" BSP	
Outras opções	1/2" BSP, 1/4" NPT, 1/2" NPT e outros.	
Meios de pressão	Todos os líquidos e gases compatíveis com aço inox 316L	
Operação		
Display		
	2 x 7 caracteres	
Características	• Bargraph 0 100 % de 50 segmentos	
	Luz de fundo com desligamento automático	
Unidades de pressão	bar, mbar, psi, MPa, kPa, hPa, Pa, kgf/m ² , kgf/cm ² , gf/ cm ² , psf, mHg @ 0 °C, inHg @ 0 °C, cmHg @ 0 °C, mmHg @ 0 °C, mH ₂ O @ 4 °C, ftH ₂ O @ 4 °C, inH ₂ O @ 4 °C, cmH ₂ O @ 4 °C, mmH ₂ O @ 4 °C, mH ₂ O @ 20 °C, ftH ₂ O @ 20 °C, inH ₂ O @ 20 °C, cmH ₂ O @ 20 °C, mmH ₂ O @ 20 °C, Torr, atm	
Funções		
Taxa de amostragem	>10 /s	
Memória	Unidade selecionada, variável selecionada, ajuste de zero, ajuste de dois pontos	
Funções de medição	Tara, filtro, máximo/mínimo, teste de vazamento confi- gurável	
Funções de menu	Informações de bateria, trava, proteção por senha, ajus- te de dois pontos, versão de firmware, recuperação	
Condições de ambiente		
Temperatura de operação	-10 60 °C (14 140 °F)	
Temperatura de armazenamen- to	-20 85 °C (-4 185 °F)	
Umidade relativa	0 90 % sem condensação	

Alimentação				
Тіро	1 x bateria 9 V (padrão PP3)			
Tensão máxima	9,5 V			
Autonomia	Aproximadamente 800 horas (sem luz de fundo)			
Especificações físicas				
Material				
Conexão de pressão	SAE/AISI 316L			
Diafragma do sensor de pressão	SAE/AISI 316L			
Invólucro metálico	SAE/AISI 304			
Peso	Aproximadamente 0,55 kg			

Dimensões	
L	(116,0 ± 0,2)mm
Р	(55,0 ± 0,2) mm
A1	(116,0 ± 0,2) mm
A2	(31,0 ± 0,2) mm





A Sensycal Instrumentos e Sistemas

foi criada com a missão de impulsionar a melhoria de processos industriais através de soluções de ponta em instrumentação, metrologia e automação que garantam segurança, confiabilidade e produtividade.

Valorizamos a opinião de nossos clientes, e trabalhamos sempre para entender suas necessidades e desenvolver produtos de qualidade que atendam às suas expectativas e promovam a melhoria de seus processos.

Oferecemos soluções em metrologia - serviços de calibração, manômetros, bombas pneumáticas e hidráulicas, calibradores, multi-calibradores e controladores de pressão - instrumentação transmissores de pressão, nível e temperatura, fabricação e manutenção de selos, configuradores HART, PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus - e automação - monitores de válvula, posicionadores e outras soluções de controle industrial.

Possuímos um laboratório acreditado sob a norma ISO/ IEC 17025:2017 pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro para realizar calibrações em pressão com incertezas baixíssimas, de acordo com padrões internacionais.

Somos certificados também pela norma ISO/IEC 9001:2015, atestando nosso compromisso com a melhoria contínua e com a criação de soluções de qualidade.





Sensycal Instrumentos e Sistemas Ltda. é uma empresa registrada em Avenida do Estado 4567, Mooca, São Paulo, SP, Brasil, CEP:03105-000.

Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio para fins de melhoria dos produtos.